
quartz
Si
90
10
80
20
diopside/hedenbergite
70
30
truscotite/bredigite
60
40
tobermorite
xonotlite/wollastonite
wairakite
1
50
prehnite
hauyne
7
merwinite
40
Anorthite
60
C2HS/larnite
grossulaire
epidote
3
30
vuagnatite
70
2
margarite
class G
melilite
20
80
10
90
Ca
portlandite
Al
corundum
90 80 70 60 50 40 30 20 10